

Информационное сообщение (Молния)

Дата несчастного случая: 07.04.2026

Профессия: плотник

Вид экономической деятельности: строительство жилых и нежилых зданий

МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ



Участок железобетонной плиты перекрытия объекта строительства. Монолитно-выносной балкон без ограждения размером 1,2х2,5м со смонтированными конструкциями-щитами опалубки с высотой от пола от 95см до 115см. Дневное и дежурное освещение на этаже и секции. Знаки предупреждающие, сигнальные об опасности прохода на монолитное перекрытие.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Согласно наряд-задания, выданного производителем работ, плотник в составе бригады выполнял работы по демонтажу опалубочной системы на 8 и 9 этажах 5-ой секции объекта строительства.

Примерно в 16.10 плотник покинул свое рабочее место и направился на соседнюю 4-ую секцию 9 этажа для общения с работниками бригады, которая занималась работами по бетонированию парапета монолитной выносной конструкции. В период с 16:30 до 16:35 производились работы по бетонированию указанной конструкции. Через 5-7 минут после заливки бетона произошло обрушение монолитной части балкона вместе с опалубкой с высоты 9 этажа на прилегающую территорию. Монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций, находившиеся на 9 этаже, услышали звук удара, грохот и крик, увидели разрушенную, сложенную у основания плиты перекрытия часть бетонного балкона, а также разрушенную часть опалубки. Заглянув под место обрушения выносной монолитной части балкона, работники обнаружили плотника, лежащего на земле в 2-3 метрах от основания стены фундамента без сознания, с неестественным положением конечностей и без признаков жизни.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Отек головного мозга травматический. Травма мозга очаговая. Перелом основания черепа. Множественный перелом ребер. Смертельный исход.

ВИД ПРОИСШЕСТВИЯ

Падение с высоты, в том числе падение при разности уровней высот.

ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Основная:

Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастного случая, выразившиеся в том, что проектная и рабочая документация по объекту в части раздела «КЖ – конструкции железобетонные» не соответствуют отдельным требованиям соответствующих нормативных правовых актов. Принятые решения в проектной и рабочей документации не обеспечивают механической безопасности железобетонных конструкций при всех возможных, в том числе постоянно действующих, расчетных ситуациях и создают угрозу причинения вреда, имуществу физических или юридических лиц.